

IDENTIFICATION		INGÉNIEUR-INSPECTEUR :	
NUMÉRO DE DOSSIER : <u>H074-060</u>		N° PERMIS : <u>5029216</u>	
Photographies prises par : <u>G. Audet</u>		Date : <u>2016-10-09</u>	Signature : <u>Original signé</u>

N° photo	H074-060 (3)
Identification Vue générale - AMONT	
Remarques Culée rive DROITE Recouvrement de planche vertical (RD & RG)	



N° photo	H074-060 (7)
Identification Vue générale - AVAL	
Remarques Culée RG - Affouillement (L 800 x prof. 270 x H 150)	



N° photo	H074-060 (10)
Identification Culée & Appareil d'appui	
Remarques Planche de recouvrement déplacé (AM-RD)	



ANNEXE 8 - RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION		INGÉNIEUR-INSPECTEUR :	
NUMÉRO DE DOSSIER : <u>H074-060</u>		N° PERMIS : <u>5029216</u>	
Photographies prises par : <u>G. Audet</u>		Date : <u>2016-10-09</u>	
		Signature : _____	

N° photo	H074-060 (13)
Identification Système structural + contreventement intermédiaire	
Remarques	



N° photo	H074-060 (14)
Identification Contreventement aux appuis	
Remarques Typ	



N° photo	H074-060 (15)
Identification Approche - Rive DROITE	
Remarques	



ANNEXE 8 - RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION		INGÉNIEUR-INSPECTEUR :	
NUMÉRO DE DOSSIER : <u>H074-060</u>		N° PERMIS : <u>5029216</u>	
Photographies prises par : <u>G. Audet</u>		Date : <u>2016-10-09</u>	
		Signature : _____	

N° photo	H074-060 (16)
Identification Approche - rive GAUCHE	
Remarques	



N° photo	H074-060 (17)
Identification Rivière - AMONT	
Remarques	



N° photo	H074-060 (18)
Identification Rivière AVAL	
Remarques	



ANNEXE 8 - RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION		INGÉNIEUR-INSPECTEUR :	
NUMÉRO DE DOSSIER : <u>H074-060</u>		N° PERMIS : <u>5029216</u>	
Photographies prises par : <u>G. Audet</u>		Date : <u>2016-10-09</u>	
		Signature : _____	

N° photo	H074-060 (19)
Identification Platelage	
Remarques	



N° photo	H074-060 (21)
Identification Signalisation	
Remarques RG seulement – Aucun affichage	



N° photo	H074-060 (13)
Identification Appareil d'appui	
Remarques	

