

IDENTIFICATION		INGÉNIEUR-INSPECTEUR :	
NUMÉRO DE DOSSIER : <u>H074-051</u>		N° PERMIS : <u>5029216</u>	
Photographies prises par : <u>G. Audet</u>		Date : <u>2016-10-09</u>	Signature : _____ <i>Original signé</i>

N° photo	H074-051 (4)
Identification    Vue générale - AMONT	
Remarques    Culée rive DROITE	



N° photo	H074-051 (8)
Identification    Vue générale - AVAL	
Remarques    Culée RG + PILE 1 & 2	



N° photo	H074-051 (9)
Identification    Culée & Appareil d'appui	
Remarques    Rive Gauche	





IDENTIFICATION		INGÉNIEUR-INSPECTEUR :	
NUMÉRO DE DOSSIER : <u>H074-051</u>		N° PERMIS : <u>5029216</u>	
Photographies prises par : <u>G. Audet</u>		Date : <u>2016-10-09</u>	
		Signature : _____	

N° photo	H074-051 (16)
Identification   Appareil d'appui	
Remarques     Rive Droite – Les poutres ne sont pas appuyées.	



N° photo	H074-051 (5)
Identification   Épissure des poutres	
Remarques     Culée rive DROITE	



N° photo	H074-051 (13)
Identification   Système structural	
Remarques	





ANNEXE 8 - RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION		INGÉNIEUR-INSPECTEUR :	
NUMÉRO DE DOSSIER : <u>H074-051</u>		N° PERMIS : <u>5029216</u>	
Photographies prises par : <u>G. Audet</u>		Date : <u>2016-10-09</u>	Signature : _____

N° photo	H074-051 (12)
Identification <b>Détail contreventement et appui intermédiaire</b>	
Remarques	



N° photo	H074-051 (25)
Identification <b>Approche - Rive DROITE</b>	
Remarques	



N° photo	H074-051 (26)
Identification <b>Approche - rive GAUCHE</b>	
Remarques	





## ANNEXE 8 - RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

<b>IDENTIFICATION</b>		<b>INGÉNIEUR-INSPECTEUR :</b>
<b>NUMÉRO DE DOSSIER :</b> <u>H074-051</u>		<b>N° PERMIS :</b> <u>5029216</u>
<b>Photographies prises par :</b> <u>G. Audet</u>	<b>Date :</b> <u>2016-10-09</u>	<b>Signature :</b> _____

N° photo	H074-051 (28)
<b>Identification    Rivière - AMONT</b>	
<b>Remarques</b>	Fond de la Baie (Vers Bark Lake)



<b>N° photo</b>	H074-051 (29)
<b>Identification    Rivière AVAL</b>	
<b>Remarques</b>	Vers réservoir Cabonga



<b>N° photo</b>	H074-051 (27)
<b>Identification    Platelage</b>	
<b>Remarques</b>	





ANNEXE 8 - RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION		INGÉNIEUR-INSPECTEUR :	
NUMÉRO DE DOSSIER : <u>H074-051</u>		N° PERMIS : <u>5029216</u>	
Photographies prises par : <u>G. Audet</u>		Date : <u>2016-10-09</u>	
		Signature : _____	

N° photo	H074-051 (30)
Identification    Signalisation	
Remarques	
RD montré	
RG en bon état	



N° photo	H074-051 (31)
Identification    Signalisation	
Remarques	
RD montré	
RG en bon état	



N° photo	H074-051 (36)
Identification    Épaisseur des poutres principales	
Remarques	
Découpe des traverses au-dessus de l'épaisseur	





ANNEXE 8 - RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

IDENTIFICATION		INGÉNIEUR-INSPECTEUR :
NUMÉRO DE DOSSIER : <u>H074-051</u>		Nº PERMIS : <u>5029216</u>
Photographies prises par : <u>G. Audet</u>		Signature : _____
Date : <u>2016-10-09</u>		

Nº photo	H074-051 (37)
Identification   Épissure	
Remarques   Semelle inférieure	



Nº photo	H074-051 (19)
Identification   Détail Pile	
Remarques	



Nº photo	H074-051 (2)
Identification des poutres	Identification des
Remarques   W33x130 (W840x193)	

