

Paradis, Yves (DBH)

De: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Envoyé: 15 février 2020 10:41
À: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Objet: Info reçu de Luce

Marie diffusion restreinte je les appelle: Explosion ce matin sur un puits du Cuda acheté par Utica Pompiers sur place présentement, Urgence-Environnement a été avisé Pas de feu, personne n'est blessé Périmètre de sécurité mis en place par les pompiers Lieu : 275, rue principale, à Batiscan.

Il s'agit du puits A003
Envoyé de mon iPhone

Paradis, Yves (DBH)

De: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé: 15 février 2020 11:28
À: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Cc: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Objet: Re: Puits A003

Merci Jacinthe
Tenons-nous informé
Luce

Le 15 févr. 2020 à 11:24, Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

<image001.gif>
Bonjour,

23-24-53-54

L'éruption serait survenue entre 3h et 4h ce matin. Utica ont été avisés à 6h par les pompiers. Le panache s'élevait initialement à 50 pieds et à 11h45 il était descendu à 5 pieds. Il y a 5 maisons situées à moins de 100 m et la route 138 est à moins de 10 m. Les pompiers ont bloqué la route.

Voici ce que j'en sais à date. Je suis au bureau et vais parcourir les dossiers physiques et numériques, mais à date nous n'avons pas beaucoup d'info sur ce puits.

Le numéro du cellulaire d'urgence est le 53-54 Les gens d'Utica savent comment me rejoindre.

Salutations,

Jacinthe Légaré-L., ing.

Coordonnatrice ingénierie
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, local A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8068
Jacinthe.Legare-Laganiere@mem.gouv.qc.ca
mem.gouv.qc.ca

Paradis, Yves (DBH)

De: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé: 15 février 2020 14:24
À: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Cc: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Objet: Re: Puits A003

C'est fait j'ai fait suivre courriel à mon vis-à-vis
Merci

Le 15 févr. 2020 à 14:19, Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

Obligation non, mais je peux quand même les aviser, c'est mieux. Je suis encore au bureau, vous voulez que je les appelle?

Merci,

Jacinthe Légaré-L., ing.

Coordonnatrice ingénierie
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, local A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8068
Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

De : Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé : 15 février 2020 14:09
À : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>
Cc : Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca>
Objet : Re: Puits A003

A-t-on obligation d'informer la sécurité civile?

Le 15 févr. 2020 à 12:17, Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

Bonne nouvelle, merci Jacinthe

Envoyé de mon iPhone

Le 15 févr. 2020 à 12:11, Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

Bonjour,

Donc le panache n'a jamais pris en feu, c'est simplement du gaz et des particules d'eau (liquide de complétion ou saumure) qui s'est élevé, avec de la terre.

À 12h, le panache était considérablement réduit et se limitait à une fuite mineure. Suite à une évaluation rapide, la source de la fuite serait vraisemblablement au contact entre la tête de puits et le tubage (ce qui explique aussi la présence de terre autour du puits). 23-24

Les pompiers ont avisé qu'ils sont en mesure de rétablir une circulation contrôlée sur la 138.

Salutations,

Jacinthe Légaré-L., ing.

Coordonnatrice ingénierie
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, local A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8068
Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

De : Asselin, Luce (BSMA-Énergie)

Envoyé : 15 février 2020 12:00

À : Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca>

Objet : Re: Puits A003

Panache feu ou fumée

Doublon

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 15 février 2020 15:19
À: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Cc: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Objet: TR: Puits A003 - incident
Pièces jointes: IMG_3492.jpg; IMG_3494.jpg; IMG_20191114_134620.jpg

Bonjour,

Sur la 2^e photo fournie par Utica, nous voyons bien le trou de 4 pouces qui s'est formé dans le tubage intermédiaire. La 3^e photo, c'est la corrosion observée par nos inspecteurs le 14 novembre 2019 lors de leur dernière inspection du puits A003. Selon mon analyse rapide de la situation : pression élevée dans le puits + froid intense cette nuit + tubage corrodé = éruption.

Un appel conférence avec les différentes parties prenantes devrait avoir lieu bientôt dans le but de présenter le plan d'intervention d'Utica 23-24

Selon Marie-Eve qui vient tout juste de passer par là, la route 138 est encore fermée.

Salutations,

Jacinthe Légaré-L., ing.

Coordonnatrice ingénierie
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, local A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8068
Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

23-24

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 15 février 2020 15:23
À: 53-54 @utica-resources.com; 53-54
Objet: Photo vue de plus loin
Pièces jointes: IMG_20191114_132849.jpg; IMG_20191114_132710.jpg; IMG_20191114_134620.jpg




Bonjour,

Voici des photos prises d'un peu plus loin, qui indiquent que c'est bel et bien le puits A003 qui avait le tubage corrodé.

Salutations,

Jacinthe Légaré-L., ing.

Coordonnatrice ingénierie
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, local A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8068
Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca



JUNEX

**BALD MOUNTAIN
BATISCAN
NO.1**

[2002MA-003]
OPÉRATEUR: JUNEX INC.




ACCÈS INTERDIT



DANGER

TÉLÉPHONE D'URGENCE 24HRS

1-866-623-6799



Paradis, Yves (DBH)

De: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Envoyé: 15 février 2020 19:17
À: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Cc: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Objet: Re: Récapitulatif de l'incident sur le puits A003

Parfait, bonne soirée

Envoyé de mon iPhone

> Le 15 févr. 2020 à 17:11, Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>
> Un gros merci jacinthe

>
> Marie assure toi que nous avons une fiche période de questions dès
> lundi. Merci

>
>> Le 15 févr. 2020 à 16:25, Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>> Bonjour,

>>
>> J'ai compilé toutes les informations sur l'incident d'aujourd'hui, ainsi que tous les renseignements par rapport au puits, son emplacement, les inspections, les photos de l'incident, etc. Vous trouverez le tout en pièce jointe.

>>
23-24

>> Salutations,

>>

>> Jacinthe Légaré-L., ing.

>>

>> Coordonnatrice ingénierie

>> Direction du bureau des hydrocarbures Ministère de l'Énergie et des

>> Ressources naturelles 5700, 4e Avenue Ouest, local A-422 Québec

>> (Québec) G1H 6R1 Téléphone : 418 627-6385, poste 8068

>> Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca<mailto:Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca>

>> mern.gouv.qc.ca<http://www.mern.gouv.qc.ca/accueil.jsp>

>>

>>

Sommaire sur l'incident du 15 février 2020 au puits A003

Incident

- Durant la nuit du 14 au 15 février, le thermomètre a chuté jusqu'à -27 C. Une éruption serait survenue entre 3 et 4 heures du matin sur le puits A003. Utica ont été avisés à 6h par les pompiers.
- Le panache s'élevait initialement à 50 pieds et à 10h45 il était descendu à 5 pieds. Le panache n'a jamais pris en feu, c'est simplement du gaz et des particules d'eau (liquide de complétion ou saumure) qui s'est élevé, avec de la terre.

Puisque la route 138 est à moins de 10 m, les pompiers ont bloqué la route. Il y a 5 maisons situées à moins de 100 m du puits.

23-24

- À 12 h, le panache était considérablement réduit et se limitait à une fuite mineure. Suite à une évaluation rapide, la source de la fuite serait vraisemblablement au contact entre la tête de puits et le tubage (ce qui explique aussi la présence de terre autour du puits).

23-24

Les pompiers ont avisé qu'ils seront en mesure de rétablir une circulation contrôlée sur la 138.

- L'incident a été communiqué au Ministère de la Sécurité publique vers 14h20.
- À 14 h28, l'émanation était devenue quasi nulle. 23-24

Un appel conférence avec les différentes parties prenantes devrait avoir lieu bientôt dans le but de présenter le plan d'intervention d'Utica. 23-24



23-24

23-24
encore fermée.

La route 138 est

- À 16 h, l'appel a lieu. Sont présents entre autre le chef des pompiers, un autre pompier, un représentant du Ministère des Transports du Québec,


23-24-37

Des appareils respiratoires sont disponibles. En cas d'incendie, des mesures sont en place. Difficile d'estimer la durée de l'opération, cela dépendra du débit. Le débit possible par le camion est de 1200 gallons/minute, mais la pression sera contrôlée pour y aller plus doucement. L'opération pourrait prendre plus que 2 heures. Les travailleurs seront équipés de lampes frontales, sauf s'ils sont à proximité du puits (étincelle).

- À suivre...

Description du puits A003, Bald Mountain, Batiscan N° 1

Le puits A003 est situé en Mauricie, à 23 km au nord-est de Trois-Rivières. Dans la municipalité de Batiscan, à l'intersection de la Route 138 et du Chemin de L'Île-Saint-Éloi Ouest. Le puits est situé sur le lot 4 503 764 53-54



Le puits a été foré en 1956 par Bald Mountain Oil Co. Le puits avait été abandonné en 1959. La profondeur avait atteint 671,5 m.

Le puits fut réentré en 2002 par Junex sous le permis de modification 2002MA003.

23-24

Le numéro de la licence actuelle est 2010RS284 et le titulaire est Cuda Pétrole et Gaz inc.

23-24-37

La tête de puits est conçue pour une pression de 21 MPa (3000 psi) et est équipée d'un casing head (bowl), tubing head, master valve 2 9/16" et d'un flow tee. Il y a trois dispositifs de contrôle de la pression dans le puits:

1. Le tube de production de 0 à 671 mKB qui est rempli d'eau mélangée à de la boue de forage.
2. L'espace annulaire de 0 à 664,7 mKB entre le tube de production et la paroi qui est rempli d'eau mélangée à de la boue de forage.
3. Le tubage intermédiaire de 0 à 655 mKB qui est cimenté et qui agit comme double sécurité, mais la hauteur de la couverture du ciment est inconnue.

23-24

Il y a quatre autres puits à proximité du A003. Le puits le plus proche est à 300 m à l'ouest, soit le puits A007. Le puits A006 est à 345 m au nord-est, le puits A004 est à 360 m au sud-est et le puits A005 est à 735 m au nord-ouest. Ces quatre autres puits sont tous fermés définitivement et ils ont tous été forés par la même entreprise en 1957, soit Bald Mountain. Le puits A004 fuit légèrement et le terrain est contaminé en hydrocarbures. Les trois autres puits ont été localisés et ne sont pas problématiques.




Figure 1 : Puits aux alentours du A003

Inspections

- La dernière inspection de la DBH (Adrien et David) s'est tenue le 14 novembre 2019. Aucune migration de gaz dans le sol n'a été mesurée. Les poignées des valves avaient été retirées. Les valves étaient en bonne condition. De la corrosion a été observée sur le tubage intermédiaire qui se situe au-dessus du sol et sur lequel s'assied la tête de puits. Aucune fuite n'a été observée dans le tube-guide (cellar). La concentration de méthane à l'évent était de 22 % gaz, mais le débit était trop faible pour être mesurable avec l'équipement à disposition. Le rapport indique que l'émanation est composée uniquement de gaz, par contre on observe sur les photos de l'écoulement de liquide jaunâtre. La pression du tubage intermédiaire est de 6700 kPa et celle du tube de production était de 0 kPa. (référence P:\06-Puits\Suivi inspections\Inspections puits actifs 2019\A003-R1)

23-24

- La DBH (Mourad et ?) a inspecté ce puits le 13 septembre 2016, mais aucun rapport n'a été produit. Les photos indiquent 53 % gaz et un débit presque nul de 0.05 L/minute ou 0.07 m³/jour.
- La DBH (Adrien et Habib) a inspecté ce puits en 2015. Le puits était protégé par un enclos clôturé et barré. La tête de puits semblait en bon état. La valve à l'évent du coffrage de surface était ouverte et le détecteur de gaz mesurait 15 % gaz, mais un très faible débit de 0,36 L/minute ou 0.52 m³/jour.

Contacts

23-24-53-54

Leçons apprises

- L'affiche indiquant notamment le numéro de téléphone à composer en cas d'urgence est trop près du puits. En effet, dans le cas qui nous préoccupe, les pompiers n'ont pas pu s'approcher de l'affiche sécuritairement pendant une longue période et donc Utica ont été alertés environ 2 heures après l'arrivée des pompiers sur les lieux. L'article 131 du Règlement sur les activités terrestres exige l'installation d'une affiche à l'entrée du site et pas nécessairement sur la clôture entourant le puits. Il y aurait lieu de revoir l'emplacement des affiches.
- Les rapports d'inspection des puits actifs devraient être présentés à l'équipe d'ingénierie pour leur révision.

Répertoire photographique



Figure 2 : Affiche et vue générale du puits. 23-24




Figure 3 : Avant l'incident



Figure 4 : Après l'incident



Figure 5 : Tubage intermédiaire corrodé avant l'incident






Figure 6 : Mesure de pression au tubage intermédiaire de 6700 KPa avant l'incident




Figure 7 : Pression nulle au tube de production avant l'incident




Figure 8 : Emplacement du puits, des routes et des résidences




Figure 9 : Photo prise en 1999 démontrant la proximité des résidences

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 15 février 2020 19:32
À: 53-54
Objet: Re: Puits A003 - Rapport d'inspection annuel 2016-2018

Merci!

Téléchargez [Outlook pour iOS](#)

23-24

RAPPORT D'INSPECTION ANNUELLE

JUNEX inc.

Pour les puits fermés temporairement selon l'article 60, alinéa 8 du Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Puits: Bald Mountain Batiscan 1 Date d'inspection: 12-juil-18
 No. Puits: A 003 Effectué par: Frederick Lavoie
 Date Fermeture: _____ Révisé par: _____

COMPLÉTION

Le puits est-il :

1° Sans coffrage	<input type="checkbox"/>	Si oui, est-il cimenté?	<input type="checkbox"/>	oui non (correction à faire)
2° Avec coffrage non perforé	<input type="checkbox"/>	Si oui, y a-t-il: tête de puits ou plaque d'acier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3° Avec coffrage perforé	<input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, y a-t-il: 1) tête de puits?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2) liquide (kill mud)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3) Pression annulus	6500	kpag
		4) Pression tubbing	750	kpag
		5) Tir à l'échomètre?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROTECTION

4° Le puits est-il :

Indiqué avec plaque	<input checked="" type="checkbox"/>	oui non (correction à faire)	<input type="checkbox"/>	oui non	<input type="checkbox"/>	oui non (correction à faire)	<input type="checkbox"/>
Entouré d'une clôture/abris	<input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, y a-t-il une porte?	<input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, est-elle barrée?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ÉCOULEMENT DE LIQUIDE OU GAZ HORS DU PUIT

Le puits est étanche? oui non (correction à faire) Si fuite, où? _____ oui non (correction à faire)

6° Si le puits est muni d'une plaque d'acier, est-elle fixée hermétiquement et a 1 cm d'épaisseur?

La tête de puits a-t-elle :

... au niveau du tubbing...	<input checked="" type="checkbox"/>	oui non (correction à faire)	<input type="checkbox"/>	oui non (correction à faire)	<input type="checkbox"/>
Une master valve fermée?	<input checked="" type="checkbox"/>	Poignées enlevés ou enchainées?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plug ou manomètre au bonet?	<input checked="" type="checkbox"/>				
Plug ou manomètre à la wing valve?	<input checked="" type="checkbox"/>				
... au niveau de l'annulus...					
Les 2 valves fermées?	<input checked="" type="checkbox"/>	Poignées enlevés ou enchainées?	<input checked="" type="checkbox"/>	oui non (correction à faire)	<input type="checkbox"/>
Les 2 valves ont une plug ou gauge?	<input checked="" type="checkbox"/>				

— Pas de bulles présentes durant le "bulle test" à l'évent oui non

TRAVAUX EFFECTUÉS

8° Veuillez indiquer les correctifs apportés?

Peinture tête de puits et casing

Couper verdure

La master valve fuit de la bolt centrale.



PROPRETÉ DU SITE

Pas de déchets	<input checked="" type="checkbox"/>	oui non (correction à faire)	<input type="checkbox"/>
Belle peinture	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Verdure coupée	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Signature: _____

Date: _____

RAPPORT D'INSPECTION ANNUELLE

JUNEX inc.

Puits: Bald Mountain Batiscan 1 **Date d'inspection:** 12-Juil-18
No. Puits: A 003 **Effectué par:** Frederick Lavoie
Date Fermeture: _____ **Révisé par:** _____

Clôture

Le puits est-il :

	oui	non		oui	non		oui	non
Indiqué avec plaque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Entouré d'une clôture/abris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, y a-il une porte?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui, est-elle barrée?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tête de puits

La tête de puits a-t-elle :

... au niveau du tubing...	oui	non		oui	non
Une master valve fermée?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poignées enlevés ou enchainées?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plug ou manomètre au bonet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Plug ou manomètre à la wing valve?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
... au niveau de l'annulus...				oui	non
Les 2 valves fermée?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poignées enlevés ou enchainées?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les 2 valves ont une plug ou gauge?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

TRAVAUX EFFECTUÉS

Veuillez indiquer les correctifs apportés?



Signature: _____

Date: _____

Paradis, Yves (DBH)

De: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Envoyé: 15 février 2020 21:29
À: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Cc: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Objet: Re: Avancement de l'intervention sur le puits A003

Merci pour les nouvelles. Bonne soirée, à demain.

Envoyé de mon iPhone

23-24

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 16 février 2020 13:21
À: 53-54
Objet: Re: Puits A003 - Affiche

Était-ce le bon numéro de téléphone pour rejoindre Utica?

Merci,

Jacinthe

Téléchargez [Outlook pour iOS](#)

23-24

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 16 février 2020 13:22
À: 53-54
Cc: 23-24-53-54

Objet: Re: Puits A003, Bald Mountain No.1 - Avis d'incident - Privilégié et Confidentiel

Bonjour 53-54

Nous accusons réception de l'avis d'incident en vertu de l'article 24 du Règlement.

Merci,

Jacinthe L-L

Téléchargez [Outlook pour iOS](#)

23-24

Paradis, Yves (DBH)

De: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Envoyé: 16 février 2020 19:41
À: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH); Côté, Pierre-François (DBH); Fortin, David (DBH)
Objet: TR: Urgent blow out puits A003

...pour info

De : Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>
Envoyé : 15 février 2020 09:07:23
À : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud.Montreuil-Drolet@mern.gouv.qc.ca>
Cc : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>
Objet : Urgent

Allo Arnaud

Je sais pas si tu as accès à tes courriels hors bureau - si oui on aura sans doute besoin info
Explosion du puits A003 à Batiscan cette nuit blow out je suis en contact avec entreprise
Si tu as des détails en tête sur ce puits me les fournir
Marie est en cc je ne peux la rejoindre
Merci
Luce

Paradis, Yves (DBH)

De: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Envoyé: 16 février 2020 20:36
À: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Cc: Asselin, Luce (BSMA-Énergie); Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Objet: Re: Urgent

Merci Arnaud pour ton offre. Avec l'historique du puits, ce serait vraiment important demain matin de vérifier si le puits a été fracké .

Envoyé de mon iPhone

Le 16 févr. 2020 à 19:48, Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud.Montreuil-Drolet@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

Bonjour Luce,

Je viens de prendre connaissance du courriel. Le numéro d'urgence de Jacinthe LL est le 53-54
Pour appui ingénierie. Autrement, je demeure disponible pour chercher de l'info ce
SUII SI BESOIN.

Arnaud

De : Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>
Envoyé : 15 février 2020 09:07:23
À : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud.Montreuil-Drolet@mern.gouv.qc.ca>
Cc : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>
Objet : Urgent

Allo Arnaud

Je sais pas si tu as accès à tes courriels hors bureau - si oui on aura sans doute besoin info
Explosion du puits A003 à Batiscan cette nuit blow out je suis en contact avec entreprise
Si tu as des détails en tête sur ce puits me les fournir
Marie est en cc je ne peux la rejoindre
Merci
Luce

Paradis, Yves (DBH)

De: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Envoyé: 16 février 2020 21:11
À: Fortin, David (DBH); Côté, Pierre-François (DBH); Bouffard, Adrien (DBH); Ourari, Habib (DBH); Paradis, Yves (DBH)
Objet: TR: Puits A003, Bald Mountain No.1 - Avis d'incident - Privilégié et Confidentiel

...pour info, avis d'incident d'Utica avec photos

De : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>
Envoyé : 16 février 2020 20:28:36
À : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud.Montreuil-Drolet@mern.gouv.qc.ca>
Objet : Fwd: Puits A003, Bald Mountain No.1 - Avis d'incident - Privilégié et Confidentiel

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré :

Expéditeur: "Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)" <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca>
Destinataire: "Bergeron, Marie-Ève (DBH)" <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>, "Asselin, Luce (BSMA-Énergie)" <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>
Objet: TR : Puits A003, Bald Mountain No.1 - Avis d'incident - Privilégié et Confidentiel

Bonjour,

Voici l'avis d'incident qui résume tout ce qui s'est passé hier sur le puits A003.

Salutations,

Jacinthe L-L

Téléchargez [Outlook pour iOS](#)

Doublon

Paradis, Yves (DBH)

De: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Envoyé: 17 février 2020 07:57
À: Luce Asselin
Objet: Re: Éruption puits à Batiscan

Luce notre équipe d'inspecteurs a fait une inspection en novembre 2019 et avait relever certaines traces de corrosion au niveau du tubage extérieur celle-ci était par ailleurs surveillé par l'entreprise.

Envoyé de mon iPhone

Paradis, Yves (DBH)

De: Murphy, Kathy (DBH)
Envoyé: 17 février 2020 08:12
À: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Objet: TR: Fiche puits problématique
Pièces jointes: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_15 fev2030.docx

De : Murphy, Kathy (DBH)
Envoyé : 17 février 2020 07:53
À : Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Objet : Fiche puits problématique



Marie-Eve,

Voici la fiche demandée.

Kathy Murphy
Agente de secrétariat
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e avenue Ouest, bur. A 422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8268
Télécopieur : 418 644-1445
kathy.murphy@mern.gouv.qc.ca



Paradis, Yves (DBH)

De: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Envoyé: 17 février 2020 08:42
À: Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)
Cc: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH); Murphy, Kathy (DBH); Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Objet: RE: Inspection du puits A003.

Allo Nicolas,

C'est ce qui a été convenu. Ils prendront des photos et un rapport d'inspection sera rédigé.

Adrien et Yves seront les inspecteurs sur le terrain.

Marie-Eve Bergeron | Directrice du bureau des hydrocarbures
Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles

Tél. : 418 627-6385, poste 8131

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, A-422
Québec (Québec) G1H 6R1

<http://hydrocarbures.gouv.qc.ca>

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 2030
ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER À L'ACTION?

► politiqueenergetique.gouv.qc.ca

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire.
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser. Je vous remercie.

De : Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)

Envoyé : 17 février 2020 08:40

À : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>

Cc : Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca>; Murphy, Kathy (DBH) <Kathy.Murphy@mern.gouv.qc.ca>

Objet : Inspection du puits A003.

Énergie et Ressources
naturelles

Québec 

Marie,

Luce demande que nous deux inspecteurs vous téléphone après l'inspection pour vous transmettre leurs observations / constats et qu'il produisent un rapport écrit pour la fin de la présente journée...

Merci...

Nicolas Laflamme, ing.f.

Adjoint exécutif

Bureau de la sous-ministre associée à l'Énergie

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

5700, 4^{ème} Avenue Ouest, A 407

Québec (Québec) G1H 6R1

Téléphone : 418 627-6398, poste 8052

nicolas.laflamme@mern.gouv.qc.ca

mern.gouv.qc.ca



Tous pour la transition énergétique du Québec

Plan de l'énergie 2030

Paradis, Yves (DBH)

De: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Envoyé: 17 février 2020 08:50
À: Murphy, Kathy (DBH); Asselin, Luce (BSMA-Énergie); Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH);
Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Objet: RE: Fiche puits problématique
Pièces jointes: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_15 fev2030.docx

Merci d'écraser la version précédente.

Voici la nouvelle.

Marie-Eve Bergeron | Directrice du bureau des hydrocarbures
Direction générale des hydrocarbures et des bloccombustibles

Tél. : 418 627-6385, poste 8131

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, A-422
Québec (Québec) G1H 6R1

<http://hydrocarbures.gouv.qc.ca>

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 2030
ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER À L'ACTION?

► politique.energetique.gouv.qc.ca

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire.
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous
en aviser. Je vous remercie.

De : Murphy, Kathy (DBH)

Envoyé : 17 février 2020 08:40

À : Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>; Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>; Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud.Montreuil-Drolet@mern.gouv.qc.ca>;
Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca>

Objet : Fiche puits problématique

Énergie et Ressources
naturelles

Québec 

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la dernière version de la fiche.

Bonne journée.

Kathy Murphy

Agente de secrétariat

Direction du bureau des hydrocarbures

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

5700, 4^e avenue Ouest, bur. A 422

Québec (Québec) G1H 6R1

Téléphone : 418 627-6385, poste 8268

Télécopieur : 418 644-1445

kathy.murphy@mern.gouv.qc.ca



Tous pour la transition énergétique du Québec

Transition énergétique

Bégin, Josélie (BSMA-Énergie)

De: Bégin, Josélie (BSMA-Énergie)
Envoyé: 17 février 2020 09:04
À: Harvey, Julie (BSM)
Cc: Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie); Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Objet: Urgent/ Fiche Incident puits actif A003 Batiscan
Pièces jointes: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_15 fev2030.docx

Importance: Haute

Bonjour Julie,

Voici une fiche qui est attendue par le cabinet en urgence ce matin.

Merci beaucoup et bonne journée !

Josélie Bégin

Adjointe administrative

Bureau de la sous-ministre associée à l'Énergie Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 5700, 4e Avenue Ouest,
local A-407 Québec (Québec) G1H 6R1 Téléphone : 418 627-6398, poste 8002 joselie.begin@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca _____

Paradis, Yves (DBH)

De: Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)
Envoyé: 17 février 2020 09:37
À: Côté, Pierre-François (DBH)
Cc: Fortin, David (DBH)
Objet: RE: A003 - Réentrée

Parfait ! Merci de la précision...

Nicolas Laflamme, ing.f.

Adjoint exécutif

Bureau de la sous-ministre associée à l'Énergie

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

5700, 4^{ème} Avenue Ouest, A 407

Québec (Québec) G1H 6R1

Téléphone : 418 627-6398, poste 8052

nicolas.laflamme@mern.gouv.qc.ca

mern.gouv.qc.ca



De : Côté, Pierre-François (DBH)
Envoyé : 17 février 2020 09:36
À : Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie) <Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>
Cc : Fortin, David (DBH) <David.Fortin@mern.gouv.qc.ca>
Objet : A003 - Réentrée



Bonjour,

Comme mentionné dans mon message téléphonique, le puits était fermé définitivement. Les bouchons ont été forés en 2002 par Junex et aucune nouvelle zone n'aurait été forée. Ensuite, une tête de puits a été installée.

Bonne journée

Pierre-François Côté

Inspecteur en produits pétroliers

Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

5700, 4^e Avenue Ouest, bureau A-422

Québec (Québec) G1H6R1

Téléphone : (418) 627-6385, poste 8227

Pierre-Francois.Cote@mern.gouv.qc.ca

mern.gouv.qc.ca

Paradis, Yves (DBH)

De: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Envoyé: 18 février 2020 13:21
À: Mière-Atsiba, Yvon (DBH)
Objet: TR: Rapport inspection puits A003-R1 17 février
Pièces jointes: A003-R1_2020-02-17_signé.pdf

...pardon pour le délai, tel que discuté.

Arnaud

De : Paradis, Yves (DBH) <Yves.Paradis@mern.gouv.qc.ca>
Envoyé : 17 février 2020 16:32:14
À : Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca>; Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud.Montreuil-Drolet@mern.gouv.qc.ca>; Bouffard, Adrien (DBH) <Adrien.Bouffard@mern.gouv.qc.ca>
Cc : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>
Objet : Rapport inspection puits A003-R1 17 février

Énergie et Ressources
naturelles

Québec 

Bonjour,

Voici le rapport d'inspection suite à notre intervention d'aujourd'hui.

Bonne fin de journée

Yves Paradis

Inspecteur en produits pétroliers
Direction du bureau des hydrocarbures
Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e avenue ouest, bur. A-422
Québec, (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8271
yves.paradis@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca



Paradis, Yves (DBH)

De: Fortin, David (DBH)
Envoyé: 17 février 2020 15:53
À: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH); Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Objet: Rapport 2019 A003 signé

*Énergie et Ressources
naturelles*

Québec 

Bonjour,

J'ai déposé dans les dossiers de puits les rapports signés des inspections 2019 sur les puits actifs de Cuda, dont celui du A003. J'ai ajouté un commentaire pour expliquer la présence d'une eau jaunâtre visible sur certaines photos et qui semble s'écouler de l'évent (ligne 7.8).

Bonne fin de journée.

David Fortin

Inspecteur en produits pétroliers

Bureau des hydrocarbures

Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

5700, 4^e Avenue Ouest, bureau A-422

Ville (Québec) G1H 6R1

Téléphone : 418 627-6385, poste 8137

David.Fortin@mern.gouv.qc.ca

mern.gouv.qc.ca

mern.gouv.qc.ca



Tous pour la transition énergétique du Québec

ENSEMBLE 
on fait avancer le Québec

politiqueenergetique.gouv.qc.ca

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 17 février 2020 16:18
À: Murphy, Kathy (DBH); Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Objet: 2020-02-17 Sommaire exécutif A003-R1.docx
Pièces jointes: 2020-02-17 Sommaire exécutif A003-R1.docx

Bonjour,

Voici le sommaire exécutif demandé par Luce. Svp réviser et commenter.

Merci,

Jacinthe Légaré-L., ing.

Coordonnatrice ingénierie
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, local A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8068
Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

Sommaire exécutif sur l'incident du 15 février 2020 au puits A003

Description du puits A003, Bald Mountain, Batiscan N° 1

Le puits A003 est situé en Mauricie, à 23 km au nord-est de Trois-Rivières. Il se trouve plus précisément dans la municipalité de Batiscan, à l'intersection de la Route 138 et du Chemin de L'Île-Saint-Éloi Ouest. Le puits est situé sur un terrain privé.




Figure 1 : Emplacement du puits A003

Le puits a été foré en 1956 et abandonné en 1959 par Bald Mountain Oil Co. Le puits a atteint une profondeur de 671,5 m.

Le puits fut réentré en 2002 par Junex inc. Le puits A003-R1 n'a pas été fracturé et n'a pas été exploité. 23-24

Le titulaire de la licence 2010RS284 est Cuda Pétrole et Gaz inc, 23-24

Il y a quatre autres puits à proximité du A003. Les puits A004, A005, A006 et A007 sont situés entre 300 et 735 m. Ces puits sont tous fermés définitivement et ils ont tous été forés par la même entreprise en 1957, soit Bald Mountain Oil Co. Les quatre puits ont été localisés avec

succès dans le cadre du Plan d'action pour la localisation, l'inspection et la correction des puits d'hydrocarbures inactifs.

Incident

- Vers 5h15 le samedi 15 février 2020, Utica a été avisé par le service incendie de la municipalité de Bastican qu'une éruption de gaz naturel en provenance du puits A003 (Bald Mountain, Batiscan No 1) leur avait été signalée vers 3h00 le jour même. Le panache s'élevait initialement à 50 pieds. Quelques résidents à proximité du puits avaient alors été évacués et la route 138 avait été fermée par le service incendie.

23-24

Après inspection, il a été déterminé que l'éruption avait été causée par la formation d'une brèche dans le coffrage (voir la photo à la figure 5). L'émanation était constituée principalement d'un mélange de gaz avec de l'eau et il ne s'est pas enflammé. Il ne s'agit donc pas d'une explosion, mais bien d'une éruption.

- Entre 16h30 et 18h00, la compagnie et le service incendie ont procédé à une opération de pompage de 3 500 gallons d'eau dans l'espace annulaire du puits via la brèche identifiée. Une fois le puits rempli d'eau, des contrôles de détection de gaz ont été effectués et il a été constaté que cette injection d'eau avait permis de contrôler en partie le trou de forage, la présence de gaz n'étant plus détectée que dans la cage d'avant puits.
- Le service-incendie a mis fin à la procédure d'évacuation des résidents et le ministère des Transports a procédé à la réouverture complète de la route vers 19h45

23-24

aucune présence d'étincelle n'est permise à l'intérieur du périmètre de sécurité d'environ 30 mètres érigé par l'entreprise (aucun cellulaire, radio, clés, etc.). Des détecteurs de gaz ainsi que des appareils respiratoires sont requis lorsqu'un employé doit s'approcher du puits.

23-24

- Les inspecteurs du MERN se sont rendus sur les lieux le 17 février 2020 afin de vérifier la présence d'un risque pour la santé et la sécurité. À trois pieds du puits, la quantité de gaz est de 15 % en volume dans l'air et cette concentration représente un risque d'explosion. De plus, le taux d'oxygène est trop faible et pourrait représenter un risque d'asphyxie. Par contre, à 12 pieds du puits, et ce dans toutes les directions, le détecteur de méthane indique une valeur de 0 %. Le danger est donc uniquement à proximité du puits et le périmètre de sécurité est plus large que la zone à risque. Puisque le courrier est retenu par Postes Canada, l'agent de sécurité dirige les résidents vers le bureau de poste du village lorsqu'ils désirent récupérer leur courrier dans les boîtes aux lettres situées le long du Chemin de L'île-Saint-Éloi Ouest.

Inspections

23-24

Suivi

- Le MERN entrevoit plusieurs causes possibles de l'incident :

- Afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, le MERN appliquera l'article 25 du Règlement sur les activités d'exploration, de production et de stockage d'hydrocarbures en milieu terrestre qui stipule que :

25. Après avoir reçu un avis d'incident en vertu de l'article 24, le ministre peut exiger du titulaire d'une licence qu'il lui soumette un rapport d'événements qui expose les faits, évalue les conséquences, énumère les causes possibles et propose des mesures de mitigation ainsi que des mesures permettant d'éviter que l'événement ne survienne à nouveau.

Répertoire photographique



Figure 2 : Affiche et vue générale du puits.




Figure 3 : Puits avant l'incident (14 novembre 2019)



Figure 4 : Puits après l'incident (15 février 2020)




Figure 5 : Tubage intermédiaire éventré après l'incident (17 février 2020)



Figure 6 : Tubage intermédiaire corrodé avant l'incident (14 novembre 2019)

Paradis, Yves (DBH)

De: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Envoyé: 18 février 2020 07:08
À: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Objet: Fiche du puits A003

Jacinthe est en route elle va mettre à jour la fiche en arrivant.

Envoyé de mon iPhone

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 18 février 2020 07:58
À: Murphy, Kathy (DBH)
Cc: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Objet: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_2020-02-18.docx
Pièces jointes: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_2020-02-18.docx

Bégin, Josélie (BSMA-Énergie)

De: Bégin, Josélie (BSMA-Énergie)
Envoyé: 18 février 2020 10:11
À: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Cc: Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)
Objet: Dernière version - Fiche indicent puits actif A003 Batiscan
Pièces jointes: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan.docx

Bonjour,

Voici la dernière version mise à jour ce matin par la DGHB de la fiche sur le puits actif A003.

Merci,

Josélie Bégin

Adjointe administrative

Bureau de la sous-ministre associée à l'Énergie

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

5700, 4^e Avenue Ouest, local A-407

Québec (Québec) G1H 6R1

Téléphone : 418 627-6398, poste 8002

joselie.begin@mern.gouv.qc.ca

mern.gouv.qc.ca

Bégin, Josélie (BSMA-Énergie)

De: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé: 18 février 2020 10:54
À: Harvey, Julie (BSM)
Cc: Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)
Objet: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan.docx
Pièces jointes: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan.docx

Importance: Haute

Fiche attendue

Bégin, Josélie (BSMA-Énergie)

De: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé: 18 février 2020 11:01
À: Béliveau, Bernard (Cabinet MERN)
Objet: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan.docx
Pièces jointes: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan.docx

Importance: Haute

Je l'ai envoyée à Julie H.

Paradis, Yves (DBH)

De: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Envoyé: 19 février 2020 06:22
À: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Objet: RE: RDP page 2

Bien reçu!

Arnaud

De : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>
Envoyé : 19 février 2020 06:10:56
À : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud.Montreuil-Drolet@mern.gouv.qc.ca>
Objet : Fwd: RDP page 2

Bon matin Arnaud,

Merci de modifier la fiche du puits A003 en indiquant le commentaire de Luce plus bas (que les rapports d'inspection en ligne en tapant dans Google mais que le ministère n'a pas mis en ligne).

Merci

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré :

Expéditeur: "Asselin, Luce (BSMA-Énergie)" <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>
Date: 19 février 2020 à 06:08:26 UTC-5
Destinataire: "Bergeron, Marie-Ève (DBH)" <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>
Objet: Rép : RDP page 2

Celui qui normalement n'est pas en ligne mais par Google on le trouve ??? Les données pression sont donc valides???

Si oui les qualifier dans la fiche - faible/ moyen danger etc

Merci

Le 19 févr. 2020 à 06:06, Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

Paradis, Yves (DBH)

De: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Envoyé: 19 février 2020 06:25
À: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Objet: Fwd: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan.docx
Pièces jointes: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan.docx; ATT00001.htm

Voici la fiche que Luce a modifié hier après-midi je ne suis pas certaine qu'elle est sur Sharepoint.

Merci beaucoup à tantôt

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré :

Expéditeur: "Asselin, Luce (BSMA-Énergie)" <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>
Destinataire: "Bergeron, Marie-Ève (DBH)" <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>
Cc: "Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)" <Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>
Objet: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan.docx

Allo

Regardez bien les éléments de réponse que j'ai modifiées question de s'ajuster pour les prochaine fois

Court et concis

Merci

Luce

Paradis, Yves (DBH)

De: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Envoyé: 19 février 2020 07:16
À: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Objet: Fwd: RDP page 2

Arnaud est-ce que tu es du même avis que moi nous n'avons jamais mis ses rapports d'inspection en ligne sciemment. Est-ce que tu peux vérifier si tu les retrouves dans la section demande d'accès à l'information s'il vous plaît.

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré :

Expéditeur: "Asselin, Luce (BSMA-Énergie)" <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>
Date: 19 février 2020 à 07:11:12 UTC-5
Destinataire: "Bergeron, Marie-Ève (DBH)" <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>
Cc: "Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)" <Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>
Objet: Rép : RDP page 2

Tu me confirmes que la DBH n'a JAMAIS mis rapport d'inspection de 2016 puits A003 en ligne ?

Le 19 févr. 2020 à 06:08, Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

Oui effectivement c'est bien ça

Envoyé de mon iPhone

Le 19 févr. 2020 à 06:04, Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

Allo

Ajuster fiche au besoin - le citoyen semble avoir des données très précises ...

Merci

Luce

Bégin, Josélie (BSMA-Énergie)

De: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé: 19 février 2020 07:24
À: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Cc: Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)
Objet: Re: RDP page 2

J'ai rien demandé à l'informatique moi j'ai pris pour acquis que vous alliez le faire

> Le 19 févr. 2020 à 07:22, Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>

> Est-ce que l'informatique t'es revenu avec la provenance de celui qui a mis les rapports d'inspection en ligne?

> Ils sont capables de le savoir

> Envoyé de mon iPhone

>

>> Le 19 févr. 2020 à 07:17, Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>>

>> Urgent me revenir rapidement

>>

>>>> Le 19 févr. 2020 à 07:16, Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>>>>

>>>> Je viens de demander à Arnaud de faire une vérification dans la section demande d'accès à l'information au cas où

>>>>

>>>> Envoyé de mon iPhone

>>>>

>>>> Le 19 févr. 2020 à 07:11, Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>>>>

>>>> Tu me confirmes que la DBH n'a JAMAIS mis rapport d'inspection de 2016 puits A003 en ligne ?

>>>>

>>>>

>>>>>> Le 19 févr. 2020 à 06:08, Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>>>>>>

>>>>>> Oui effectivement c'est bien ça

>>>>>>

>>>>>> Envoyé de mon iPhone

>>>>>>

>>>>>> Le 19 févr. 2020 à 06:04, Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>>>>>>

>>>>>> Allo

>>>>>>

>>>>>> Ajuster fiche au besoin - le citoyen semble avoir des données très précises ...

>>>>>>

>>>>>> Merci

>>>>>> Luce

Bégin, Josélie (BSMA-Énergie)

De: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé: 19 février 2020 07:25
À: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Objet: Re: RDP page 2

Alors svp trouver la réponse

Hier pourtant ça me semblait clair nous ne l'avions pas posté Demande à Arnaud de faire le maximum de son côté 53-54

> Le 19 févr. 2020 à 07:23, Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>
> On ne peut pas aller vite il faut faire chacune des années c'est très
> long dans la section demande d'accès idéalement Diane Barry pourrait
> peut-être nous aider

>
> Envoyé de mon iPhone

>> Le 19 févr. 2020 à 07:17, Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>>
>> Urgent me revenir rapidement

>>>> Le 19 févr. 2020 à 07:16, Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>>>>
>>>> Je viens de demander à Arnaud de faire une vérification dans la
>>>> section demande d'accès à l'information au cas où

>>>>
>>>> Envoyé de mon iPhone

>>>>> Le 19 févr. 2020 à 07:11, Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>>>>>
>>>>> Tu me confirmes que la DBH n'a JAMAIS mis rapport d'inspection de 2016 puits A003 en ligne ?

>>>>>
>>>>>>> Le 19 févr. 2020 à 06:08, Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>>>>>>>
>>>>>>> Oui effectivement c'est bien ça

>>>>>>>
>>>>>>> Envoyé de mon iPhone

>>>>>>>> Le 19 févr. 2020 à 06:04, Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

>>>>>>>>
>>>>>>>> Allo

>>>>>>>>
>>>>>>>>> Ajuster fiche au besoin - le citoyen semble avoir des données très précises ...

>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Merci

>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Luce

Paradis, Yves (DBH)

De: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Envoyé: 19 février 2020 07:48
À: Bergeron, Marie-Ève (DBH); Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Cc: Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)
Objet: RE: RDP page 2

Les Rapports d'inspection du puits actifs A003 de 2015-2016 sont en ligne suite à une demande d'Accès au MERN en 2017. C'est notre BAIPRP qui l'a mise en ligne https://mern.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Document_17-01-043-N.pdf

Arnaud

De : Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Envoyé : 19 février 2020 07:19
À : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud.Montreuil-Drolet@mern.gouv.qc.ca>
Objet : Fwd: RDP page 2

Confirme-moi que tu es là-dessus Arnaud Luce demande la réponse urgemment merci

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré :

Expéditeur: "Asselin, Luce (BSMA-Énergie)" <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>
Date: 19 février 2020 à 07:17:15 UTC-5
Destinataire: "Bergeron, Marie-Ève (DBH)" <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>
Cc: "Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)" <Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>
Objet: Rép : RDP page 2

Urgent me revenir rapidement

Le 19 févr. 2020 à 07:16, Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

Je viens de demander à Arnaud de faire une vérification dans la section demande d'accès à l'information au cas où

Envoyé de mon iPhone

Le 19 févr. 2020 à 07:11, Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

Tu me confirmes que la DBH n'a JAMAIS mis rapport d'inspection de 2016 puits A003 en ligne ?

Le 19 févr. 2020 à 06:08, Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

Oui effectivement c'est bien ça

Envoyé de mon iPhone

Le 19 févr. 2020 à 06:04, Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

Allo

Ajuster fiche au besoin - le citoyen semble avoir des données très précises ...

Merci

Luce

Bégin, Josélie (BSMA-Énergie)

De: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé: 19 février 2020 08:41
À: Harvey, Julie (BSM)
Cc: Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)
Objet: Re: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_v2.docx

Ce sera dans courriel et je vous pour la date

Le 19 févr. 2020 à 08:39, Harvey, Julie (BSM) <Julie.Harvey@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

Allo, Jacinthe Lagacé-Laganière aurait dit à la DCOM que le puits avait été foré en 1956. Si c'est le cas, merci de corriger la note svp. aussi, devrait-on parler des comités de suivi et de l'obligation de transmettre un rapport annuel au MERN (et ce qu'il doit contenir) ou si ça sera dans le topo courriel ?

Merci !

Julie Harvey

Adjointe exécutive de la sous-ministre et conseillère stratégique
Bureau de la sous-ministre et secrétariat général
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, A 301
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6370, poste 3569
julie.harvey@mern.gouv.qc.ca
www.mern.gouv.qc.ca

De : Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé : 19 février 2020 08:35
À : Harvey, Julie (BSM) <Julie.Harvey@mern.gouv.qc.ca>
Cc : Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie) <Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>
Objet : H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_v2.docx

Voici fiche amendée au regard de l'article de ce matin

Comme demandé les autres réponses aux questions de Pierre-Yves suivront par le biais d'un courriel

Bégin, Josélie (BSMA-Énergie)

De: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé: 19 février 2020 08:42
À: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Cc: Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)
Objet: Fwd: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_v2.docx

Voir courriel plus bas date de forage semble y avoir contradiction

Début du message transféré :

Expéditeur: "Harvey, Julie (BSM)" <Julie.Harvey@mern.gouv.qc.ca>
Date: 19 février 2020 à 08:39:56 HNE
Destinataire: "Asselin, Luce (BSMA-Énergie)" <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>
Cc: "Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)" <Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>
Objet: RE: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_v2.docx

Allo, Jacinthe Lagacé-Laganière aurait dit à la DCOM que le puits avait été foré en 1956. Si c'est le cas, merci de corriger la note svp. aussi, devrait-on parler des comités de suivi et de l'obligation de transmettre un rapport annuel au MERN (et ce qu'il doit contenir) ou si ça sera dans le topo courriel ?

Merci !

Julie Harvey
Adjointe exécutive de la sous-ministre et conseillère stratégique
Bureau de la sous-ministre et secrétariat général
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, A 301
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6370, poste 3569
julie.harvey@mern.gouv.qc.ca
www.mern.gouv.qc.ca

De : Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé : 19 février 2020 08:35
À : Harvey, Julie (BSM) <Julie.Harvey@mern.gouv.qc.ca>
Cc : Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie) <Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>
Objet : H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_v2.docx

Voici fiche amendée au regard de l'article de ce matin

Comme demandé les autres réponses aux questions de Pierre-Yves suivront par le biais d'un courriel

Bégin, Josélie (BSMA-Énergie)

De: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé: 19 février 2020 08:55
À: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Cc: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH); Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)
Objet: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_v2.docx
Pièces jointes: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_v2.docx

Importance: Haute

Amendée fiche au besoin si date de forage par OK
Retourner à Nicolas
Nicolas faire suivre au plus vite à Julie Harvey

Paradis, Yves (DBH)

De: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé: 19 février 2020 09:07
À: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Cc: Bergeron, Marie-Ève (DBH); Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie); Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Objet: Re: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_v2.docx

Merci
Nicolas enlever mode suivi et faire suivre

> Le 19 févr. 2020 à 09:05, Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud.Montreuil-Drolet@mern.gouv.qc.ca> a écrit :
>
> Modification effectuée en mode suivi.
>
> Arnaud
>
> De : Bergeron, Marie-Ève (DBH)
> Envoyé : 19 février 2020 08:56
> À : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
> <Arnaud.Montreuil-Drolet@mern.gouv.qc.ca>
> Objet : Fwd: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_v2.docx
>
>
> Envoyé de mon iPhone
>
> Début du message transféré :
> Expéditeur: "Asselin, Luce (BSMA-Énergie)"
> <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca<mailto:Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>>
> Destinataire: "Bergeron, Marie-Ève (DBH)"
> <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca<mailto:Marie-Ève.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>>
> Cc: "Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)"
> <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca<mailto:Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca>>, "Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)"
> <Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca<mailto:Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>>
> Objet: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_v2.docx Amendée fiche
> au besoin si date de forage par OK Retourner à Nicolas Nicolas faire
> suivre au plus vite à Julie Harvey

Bégin, Josélie (BSMA-Énergie)

De: Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)
Envoyé: 19 février 2020 09:12
À: Harvey, Julie (BSM)
Cc: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Objet: TR: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_v2.docx
Pièces jointes: H XX_Incident puits actif A003 Batiscan_v2_9h08.docx

Julie,

Ci-joint la fiche amendée...

@+

Nicolas Laflamme, ing.f.

Adjoint exécutif

Bureau de la sous-ministre associée à l'Énergie Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 5700, 4^{ème} Avenue
Ouest, A 407 Québec (Québec) G1H 6R1 Téléphone : 418 627-6398, poste 8052 nicolas.laflamme@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

Paradis, Yves (DBH)

De: Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)
Envoyé: 19 février 2020 09:35
À: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Cc: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH); Murphy, Kathy (DBH)
Objet: RE: Puits Batiscan - demande urgente
Pièces jointes: Listes des puits a Batiscan.xlsx; Carte des puits a Batiscan.png

Marie,

Le cabinet vient d'avoir un appel du bureau de la ministre LeBel ainsi qu'un courriel qui contenait ces fichiers joints.

Le maire de Batiscan veut savoir :

1. à qui appartiennent les 6 puits sur son territoire (voir tableau joint – toujours les mêmes propriétaires? informations à jour?)
2. Est-ce que des rapports d'inspection ont été réalisés, si oui quand et par qui?
3. Les rapports d'inspection sont-ils disponibles?

Pour sa dernière question est-ce que si la réponse est non, il va faire une demande d'accès à l'information auprès du MERN.

Échéance : au plus tard 12 h

Nicolas Laflamme, ing.f.

Adjoint exécutif

Bureau de la sous-ministre associée à l'Énergie

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

5700, 4^{ième} Avenue Ouest, A 407

Québec (Québec) G1H 6R1

Téléphone : 418 627-6398, poste 8052

nicolas.laflamme@mern.gouv.qc.ca

mern.gouv.qc.ca



Paradis, Yves (DBH)

De: Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)
Envoyé: 19 février 2020 10:28
À: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Cc: Bergeron, Marie-Ève (DBH); Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Objet: RE: INFORMATIONS REQUISES - Puits Batiscan

Bien reçu...

Nicolas Laflamme, ing.f.

Adjoint exécutif
Bureau de la sous-ministre associée à l'Énergie
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^{ième} Avenue Ouest, A 407
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6398, poste 8052
nicolas.laflamme@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca



De : Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Envoyé : 19 février 2020 10:26
À : Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie) <Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>
Cc : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>; Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud.Montreuil-Drolet@mern.gouv.qc.ca>
Objet : TR: INFORMATIONS REQUISES - Puits Batiscan
Importance : Haute

VOIR RAPIDEMENT CE NOUVEAU COURRIEL ET ME REVENIR – JE SUIS SUR AUTRE URGENCE

De : Harvey, Julie (BSM)
Envoyé : 19 février 2020 10:22
À : Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>; Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie) <Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>
Cc : Savoie, Dominique (BSM) <Dominique.Savoie@mern.gouv.qc.ca>; Picard, Jean-François (SG) <Jean-Francois.Picard@mern.gouv.qc.ca>
Objet : INFORMATIONS REQUISES - Puits Batiscan

allô! Le cabinet a une question à propos du 1^{er} et 4^e bullets :

Par ailleurs, en cas d'incident, on présume que le titulaire doit fournir de multiples informations à différentes autorités en vertu de différentes lois, pouvons nous ainsi référer à ces processus en place pour montrer que l'information disponible est bel et bien diffusée à ceux qui en ont besoin ?

Merci ! Julie

Paradis, Yves (DBH)

De: Villeneuve, Hubert (DBH)
Envoyé: 19 février 2020 10:55
À: Joly, Lucette (DBH)
Cc: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Objet: RE: INFORMATIONS REQUISES - Puits Batiscan

Bonjour Lucette,

Demande urgente à laquelle il faut répondre. J'ai déjà élaboré la réponse à la première question, mais la seconde concerne les comités de suivi, et je ne peux pas y répondre.

Réponse, question 1 : La Loi sur les hydrocarbures et ses règlements prévoient certaines obligations de communication d'informations du titulaire aux municipalités (ex. : en cas d'attribution de licence, art. 19, 29-30 et 57-58 LH; découvertes d'hydrocarbures, art. 38-39 LH; autorisation de construction ou d'utilisation de pipeline, art. 124 LH; cession de licence, art. 115 du Règlement sur les licences, ou cession d'autorisation de construction ou d'utilisation de pipeline, art. 159 du Règlement sur les licences), mais si la question porte précisément sur les inspections effectuées par le MERN ou le titulaire sur les puits actifs, la réponse est négative.



Hubert Villeneuve
Conseiller en application réglementaire
Direction du bureau des hydrocarbures
Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Ave. Ouest, bureau A-422
Québec (QC) G1H 6R1
Tel. : 418 627-6385, p. 8275
hubert.villeneuve@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca



Avis de confidentialité:

Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du ou des destinataires ci-dessus. Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. Si vous avez reçu ce message et qu'il ne vous était pas destiné, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.

De : Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Envoyé : 19 février 2020 10:33
À : Villeneuve, Hubert (DBH) <Hubert.Villeneuve@mern.gouv.qc.ca>
Cc : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH) <Arnaud.Montreuil-Drolet@mern.gouv.qc.ca>

Objet : TR: INFORMATIONS REQUISES - Puits Batiscan

Importance : Haute

Allo Hubert,

Merci de répondre à la première réponse de manière concise.

Marie-Eve Bergeron | Directrice du bureau des hydrocarbures

Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles

Tél. : 418 627-6385, poste 8131

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

5700, 4^e Avenue Ouest, A-422

Québec (Québec) G1H 6R1

<http://hydrocarbures.gouv.qc.ca>

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 2030
ÊTES-VOUS PRÊT À PASSER À L'ACTION?

▶ politique.energetique.gouv.qc.ca

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire.

S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous

en aviser. Je vous remercie.

De : Asselin, Luce (BSMA-Énergie)

Envoyé : 19 février 2020 10:26

À : Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie) <Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>

Cc : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>; Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)

<Arnaud.Montreuil-Drolet@mern.gouv.qc.ca>

Objet : TR: INFORMATIONS REQUISES - Puits Batiscan

Importance : Haute

VOIR RAPIDEMENT CE NOUVEAU COURRIEL ET ME REVENIR – JE SUIS SUR AUTRE URGENCE

De : Harvey, Julie (BSM)

Envoyé : 19 février 2020 10:22

À : Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>; Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie)

<Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>

Cc : Savoie, Dominique (BSM) <Dominique.Savoie@mern.gouv.qc.ca>; Picard, Jean-François (SG) <Jean-Francois.Picard@mern.gouv.qc.ca>

<Jean-Francois.Picard@mern.gouv.qc.ca>

Objet : INFORMATIONS REQUISES - Puits Batiscan

allô! Le cabinet a une question à propos du 1^{er} et 4^e bullets :

,
,

Par ailleurs, en cas d'incident, on présume que le titulaire doit fournir de multiples informations à différentes autorités en vertu de différentes lois, pouvons nous ainsi référer à ces processus en place pour montrer que l'information disponible est bel et bien diffusée à ceux qui en ont besoin ?

Merci ! Julie

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 20 février 2020 08:51
À: 53-54
Cc: Bouffard, Adrien (DBH)
Objet: Échantillonnage



Bonjour,

Afin de répondre à votre question, durant la réalisation des travaux de mesures correctives sur le puits A003 suite à l'incident, il n'y a pas d'obligations reliées à l'échantillonnage des fluides.

Salutations,

Jacinthe Légaré-L., ing.

Coordonnatrice ingénierie
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, local A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8068
Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 20 février 2020 09:28
À: Murphy, Kathy (DBH)
Objet: 2020-02-20 Lettre Utica article 25.docx
Pièces jointes: 2020-02-20 Lettre Utica article 25.docx

Kathy,

Svp réviser la lettre, faire signer Marie-Eve et l'envoyer par courriel 53-54 et par la poste.

Merci,

Jacinthe Légaré-L., ing.

Coordonnatrice ingénierie
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, local A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8068
Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

Paradis, Yves (DBH)

De: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Envoyé: 20 février 2020 16:05
À: Dion, Bruno (DBH)
Objet: TR: Puits Batiscan - demande urgente
Pièces jointes: Listes des puits a Batiscan_MAJ19fév2020.xlsx; A003-R1_2020-02-17_signé.pdf; A003_Grille d'inspection_2019-11-14.pdf

De : Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Envoyé : 19 février 2020 12:23
À : Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie) <Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>; Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>
Cc : Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca>; Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Puits Batiscan - demande urgente

Bonjour Nicolas,

Le tableau a été mis à jour pour répondre aux demandes ci-dessous. Merci.

Arnaud Montreuil-Drolet Coordonnateur aux opérations

Bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e avenue Ouest, bureau A 422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8168
arnaud.montreuil-drolet@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

Doublon

Doublon

Paradis, Yves (DBH)

De: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Envoyé: 20 février 2020 16:47
À: Murphy, Kathy (DBH)
Objet: Re: Lettre - Incident - Puits Bald Mountain Batiscan No 1 (A003 et A003-R1)

Merci Kathy

Envoyé de mon iPhone

Le 20 févr. 2020 à 15:01, Murphy, Kathy (DBH) <Kathy.Murphy@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

<image001.gif>

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la version numérisée d'une correspondance qui vous parviendra par courrier postal.

Bonne journée.

Kathy Murphy

Agente de secrétariat

Direction du bureau des hydrocarbures

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

5700, 4^e avenue Ouest, bur. A 422

Québec (Québec) G1H 6R1

Téléphone : 418 627-6385, poste 8268

Télécopieur : 418 644-1445

kathy.murphy@mern.gouv.qc.ca

<image002.jpg>

<Lettre - Rapport d'événements - Incident Puits Bald Mountain, Batiscan No 1 (A003 et A003-R1).pdf>

Le 20 février 2020

53-54

Ressources Utica inc.
2500-1000, rue de la Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 0A2

**OBJET : Rapport d'événements à la suite de l'avis d'incident
Puits Bald Mountain, Batiscan N° 1 (A003 et A003-R1)**

Monsieur,

Le 15 février 2020, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) recevait un avis d'incident de la part de Ressources Utica Sud-ouest inc. (Utica). Cet avis concerne le puits Bald Mountain, Batiscan N° 1 (A003 et A003-R1) et a été transmis en conformité avec l'article 24 du Règlement sur les activités d'exploration, de production et de stockage d'hydrocarbures en milieu terrestre (ci-après, le Règlement).

Par la présente, le MERN vous informe qu'un rapport d'événements est exigé en vertu de l'article 25 du Règlement :

25. Après avoir reçu un avis d'incident en vertu de l'article 24, le ministre peut exiger du titulaire d'une licence qu'il lui soumette un rapport d'événements qui expose les faits, évalue les conséquences, énumère les causes possibles et propose des mesures de mitigation ainsi que des mesures permettant d'éviter que l'événement ne survienne à nouveau.

Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec M^{me} Jacinthe Légaré-Laganière, ingénieure, au 418 627-6385, poste 8068 ou par courriel à l'adresse suivante : jacinthe.legare-laganiere@mern.gouv.qc.ca.

Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

La directrice,



Marie-Eve Bergeron

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 20 février 2020 17:28
À: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Objet: Fwd: Suivi, Avis d'incident - Puits A003, Bald Mountain No.1
Pièces jointes: 2020-02-20 - Well A003 Corrective Measures Intervention Plan v1.0.pdf

Je regarde la planification d'Utica et te téléphone avant de leur donner notre approbation.

Jacinthe

Téléchargez [Outlook pour iOS](#)

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 21 février 2020 12:39
À: Asselin, Luce (BSMA-Énergie)
Cc: Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie); Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Objet: RE: Suivi, Avis d'incident - Puits A003, Bald Mountain No.1

Bonjour,

Voici brièvement les étapes qu'Utica a entreprises :

23-24

- Envoi de l'avis d'incident au MERN

23-24

- Elaboration d'un Plan d'intervention afin d'apporter des mesures correctives additionnelles sur le puits (soumis au MERN le 20 février 17h00)
- Approbation du Plan d'intervention par le MERN

23-24

Merci,

Jacinthe Légaré-L., ing.

Coordonnatrice ingénierie
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, local A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8068

Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

De : Asselin, Luce (BSMA-Énergie)

Envoyé : 21 février 2020 10:39

À : Bergeron, Marie-Ève (DBH) <Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca>

Cc : Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH) <Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca>; Laflamme, Nicolas (BSMA-Énergie) <Nicolas.Laflamme@mern.gouv.qc.ca>

Objet : RE: Suivi, Avis d'incident - Puits A003, Bald Mountain No.1

Importance : Haute

Merci

SVP me faire un bref courriel qui explique tous les gestes qui ont été posés par entreprise et nous depuis l'évènement du 15 février

En point de forme ce sera OK

Merci assez urgent

De : Bergeron, Marie-Ève (DBH)

Envoyé : 21 février 2020 06:32

À : Asselin, Luce (BSMA-Énergie) <Luce.Asselin@mern.gouv.qc.ca>

Objet : Fwd: Suivi, Avis d'incident - Puits A003, Bald Mountain No.1

PTI

Envoyé de mon iPhone

23-24

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 21 février 2020 15:21
À: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Cc: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Objet: Rapport d'inspection du 20 février sur le puits A003-R1
Pièces jointes: 2020-02-20_Rapport-inspection_A003_signé.pdf



Bonjour,

Voir le document en p.j.

Merci,

Jacinthe Légaré-L., ing.

Coordonnatrice ingénierie
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, local A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8068
Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 21 février 2020 15:32
À: Rhéaume, Pierre (BSMA-Énergie)
Cc: Bergeron, Marie-Ève (DBH)
Objet: Mesures correctives suite à un incident sur le puits A003



Bonjour Pierre,

Est-ce que le puits A003 est sur un territoire de consultation/information autochtone?

Si oui, devons-nous rédiger une lettre avisant la Nation 23-24

Merci,

Jacinthe Légaré-L., ing.

Coordonnatrice ingénierie
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, local A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8068
Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

Paradis, Yves (DBH)

De: Légaré-Laganière, Jacinthe (DBH)
Envoyé: 21 février 2020 15:49
À: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH); Paradis, Yves (DBH)
Objet: TR: Suivi, Avis d'incident - Puits A003, Bald Mountain No.1
Pièces jointes: 2020-02-20 - Well A003 Corrective Measures Intervention Plan v1.0.pdf

Voici le plan d'intervention d'Utica.

Jacinthe Légaré-L., ing.

Coordonnatrice ingénierie
Direction du bureau des hydrocarbures
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e Avenue Ouest, local A-422
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8068
Jacinthe.Legare-Laganiere@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

Paradis, Yves (DBH)

De: Paradis, Yves (DBH)
Envoyé: 21 février 2020 08:57
À: Bégin, Josélie (BSMA-Énergie)
Cc: Montreuil-Drolet, Arnaud (DBH)
Objet: Correction rapport d'inspection
Pièces jointes: 2020-02-20_Rapport-inspection_A003.doc

Énergie et Ressources
naturelles

Québec 

Bonjour Josélie,

J'aurais besoin d'une vérification de grammaire pour un rapport d'inspection. Marie-Ève me mentionnais que je pouvais demander ton support.

Merci beaucoup

Yves Paradis

Inspecteur en produits pétroliers
Direction du bureau des hydrocarbures
Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4^e avenue ouest, bur. A-422
Québec, (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6385, poste 8271
yves.paradis@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

