

LISTE DES SITES MINIERS ABANDONNÉS EN RESPONSABILITÉ RÉELLE AU PTSC* - 31 MARS 2024

Régions administratives
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Laurentides
Mauricie
Nord-du-Québec
Outaouais

Catégories
Acquisition de données (études de CES – phase I, II ou III, ou études connexes)
Scénarios et plans de restauration ou réalisation de travaux de restauration
Suivi et entretien postrestauration
En planification

* Passif au titre des sites contaminés

Site minier abandonné	Superficie en hectare	Période d'activité	Métal ou minéral extrait ¹ – minéraux critiques ² – minéraux stratégiques
Abitibi-Témiscamingue			
Abbeville	< 1	1937-1939	Or
Abcourt (halde)	12	1952-1957	Zinc ¹ et argent
Adanac	Indéterminée	1931-1936	Or
Akasaba	1	1950-1952 1960-1963	Or
Aldermac	76	1954-1991	Or, argent et cuivre ¹
Anglo-Rouyn	< 1	1948-1951	Or
Ansil	4	1989-1993	Cuivre ¹ et zinc ¹
Arntfield	5	1935-1942	Or
Arrowhead	Indéterminée	1924-1932 1936-1939	Or
Aubelle	< 1	1945-1946 1994-1995	Or
Barvue	38	1952-1957	Zinc ¹ et argent
Beaudry (carrière)	7	1946-1952 1974-1979	Zinc ¹ et plomb Silice
Beattie (parc)	140	1933-1956	Or et argent
Belleterre (infrastructures)	Indéterminée	1936-1959	Or et argent
Bevcon	60	1951-1965	Or et argent
Black Cliff	< 1	1947-1948 1987-1988	Or
Blairdon	< 1	1938	Or
Blondeau Nickel	< 1	1942-1944 1994-1995	Or
Bouscadillac	< 1	1924	Or

LISTE DES SITES MINIERS ABANDONNÉS EN DATE DU 31 MARS 2024

Site minier abandonné	Superficie en hectare	Période d'activité	Métal ou minéral extrait ¹ – minéraux critiques ² – minéraux stratégiques
Abitibi-Témiscamingue			
Buffadisson	< 1	1946-1948 Années 1950	Or
Chimo	17	1966-1967 1989-1997	Or
Claremont	< 1	1937 1977	Or
Claverny	2	Indéterminée	Or
Cournor	10	1932-1935	Or
Darius (O'Brien)	17	1933-1956 1978-1981	Or
Delbridge	27	1950-1952 1969-1971	Zinc ¹ , cuivre ¹ et argent (Delbridge) Zinc ¹ , or et argent (Eldona)
Denain	Indéterminée	Indéterminée	Or
Donalda	10	1948-1956 1970-1971 1994-1995	Or
Dorval-Beacon (parc)	40	1988	Or
Duvan Copper	3	1960	Cuivre ¹
East-Sullivan	175	1949-1967	Cuivre ¹ et zinc ¹
East-Waite	Indéterminée	1951-1961	Cuivre ¹ et zinc ¹
Fisher	< 1	1924-1928	Or
Fontana	68	1936-1945	Or
Garney	Indéterminée	1938	Or
Granada (ancien parc)	6	1930-1935 1993-1994	Or
Guinard	Indéterminée	Indéterminée	Or
Inmont Copper	3	1934-1935	Or, argent et cuivre ¹
Kewagama	< 1	1940 1979-1982	Or
Lac Fortune Ouest	2	1997- 1998	Or et cuivre ¹
Lacoma	< 1	1931-1938 1940-1942	Or
Lapa (Zulapa)	25	1938-1943	Or
Lapaska	< 1	1946-1947	Or
Lorraine	15	1965-1968	Nickel ² et cuivre ¹
Lucien Béliveau	60	1989-1993	Or
Manitou	200	1942-1979 1992-1994	Or, argent, zinc ¹ et cuivre ¹
McWatters	8	1934-1944 1995-1997	Or
Molybdenite Corporation	30	1915-1971	Bismuth ¹

LISTE DES SITES MINIERS ABANDONNÉS EN DATE DU 31 MARS 2024

Site minier abandonné	Superficie en hectare	Période d'activité	Métal ou minéral extrait ¹ – minéraux critiques ² – minéraux stratégiques
Abitibi-Témiscamingue			
New Bidlamaque	< 1	1945-1946	Or
New Marlon	Indéterminée	1947-1949	Or
Normétal	72	1937-1975	Cuivre ¹ et zinc ¹
Normetmar	3	1987-1991	Cuivre ¹ et zinc ¹
Nortrac	Indéterminée	1934	Or
Pandora	5	1939-1942	Or
Perron	38	1933-1955	Or
Pierre Beauchemin	9	1956-1962 1988-1993	Or
Powell (Rouyn)	9	1937-1956	Or
Preissac	22	1962-1971	Molybdène et bismuth ¹
Preissac Molybdénite	12	Années 1920 1943-1944 1962-1971	Molybdène et bismuth ¹
Québec Explorers	1	Indéterminée	Or
Québec Lithium (ancien parc)	11	1956-1965	Lithium ²
Quésabé	1	1949-1952	Or
Randall	< 1	1932-1933	Or
Regcourt	< 1	1944-1948	Or
Resenore	< 1	Indéterminée	Or
Sablrière 32C04-014	2	1972-2015	Sable et gravier
Silidor	20	1990-1997	Or
Simon Ouest	2	Années 1980	Or
Siscoe	28	1926-1949	Or
South Tiblemont	< 1	Vers 1934	Or
Stabell	Indéterminée	1933-1937	Or
Stadacona	28	1936-1958	Or
Standard Gold Mines	Indéterminée	1946-1953	Or
Sullivan	50	1934-1968	Or
Swanson	2	Années 1980	Or
Terrains Aurifères	72	1939-1965	Or
Thompson Cadillac	3	1936-1939	Or
Vauze	15	1961-1965	Cuivre ¹ et zinc ¹
Venus	< 1	Vers 1929-1932 1983	Or
Vianor	< 1	1934-1938	Cuivre ¹ et or
Waite Ackerman	2	1928-1948	Cuivre ¹ et zinc ¹
Waite-Amulet	54	1930-1962	Cuivre ¹ et zinc ¹
Wendell	Indéterminée	Indéterminée	Cuivre ¹

LISTE DES SITES MINIERS ABANDONNÉS EN DATE DU 31 MARS 2024

Site minier abandonné	Superficie en hectare	Période d'activité	Métal ou minéral extrait ¹ – minéraux critiques ² – minéraux stratégiques
Abitibi-Témiscamingue			
West Malartic	19	1933-1946	Or
Wood Cadillac	15	1939-1943 1947-1949	Or
Wrightbar	1	1986-1988 1994-1997	Or
Bas-Saint-Laurent			
Uniquartz	2	1994-2000	Quartz
Chaudière-Appalaches			
Continental	4	1887-1952	Chrysotile (amiante)
Montréal (Coleraine)	3	1894-1899 1901-1903 1907-1910 1915-1918 1941-1949	Chromite
Reed-Bélanger	85	1894-1920	Chromite
Côte-Nord			
Lac Jeannine	763	1961-1976	Fer
French (Schefferville)	80	1953-1982	Fer
Burnt Creek (Schefferville)	< 175	1953-1982	Fer
Rowe (Schefferville)	< 67	1953-1982	Fer
Ferriman (Schefferville)	129	1953-1982	Fer
Gagnon (Schefferville)	135	1953-1982	Fer
Gagnon-A (Schefferville)	97	1953-1982	Fer
Star Creek (Schefferville)	75	1953-1982	Fer
Knox (Schefferville)	28	1953-1982	Fer
Retty (Schefferville)	88	1953-1982	Fer
Fleming n°3 (Schefferville)	< 32	1953-1982	Fer
Fleming n°7 (Schefferville)	Indéterminée	1953-1982	Fer
Dépôt pétrolier (Schefferville)	2	1953-1982	Fer
Sablère 12K05-001	Indéterminée	Indéterminée	Sable et gravier
Estrie			
Albert	5	1880-1907	Pyrite et cuivre ¹
Clinton	2	1973-1975	Cuivre ¹ et zinc ¹
Cupra	6	1965-1977	Cuivre ¹ et zinc ¹
Eustis	16	1880-1939	Pyrite et cuivre ¹
High Water	1	1936-1996	Talc
Marcoux	4	1949-1952 1992-1993	Talc

LISTE DES SITES MINIERS ABANDONNÉS EN DATE DU 31 MARS 2024

Site minier abandonné	Superficie en hectare	Période d'activité	Métal ou minéral extrait ¹ – minéraux critiques ² – minéraux stratégiques
Estrie			
Moulton Hill	10	1944-1945 1953-1955	Cuivre ¹
St-Roberts-Metals	2	1879-1885 1958	Cuivre ¹ , plomb et zinc ¹
Suffield	2	1865-1914 1951-1955	Cuivre ¹ et argent
Van Reet	1,5	1952-1953	Talc
Weedon	19	1910-1921 1951-1959 1969-1973	Cuivre ¹
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine			
Candego	3	1948-1954	Plomb et zinc ¹
Fédéral 22B16	2	1939-1945	Cuivre ¹ , plomb et zinc ¹
Mines Madeleine	25	1969-1976 1979	Cuivre ¹ et argent
Sullipek	1	1968	Cuivre ¹
Laurentides			
Asbury Graphite	10	1975 1980-1988	Graphite ²
St-Lawrence Columbium	49	1961-1976	Niobium ²
Mauricie			
Somex	2	1973-1974	Nickel ² et cuivre ¹
Nord-du-Québec			
Abitibi-Asbestos	Indéterminée	1969 1972-1976	Amiante
Asbestos Hill	291	1972-1983	Amiante
Cartwright	Indéterminée	1940-1941 1988-1989	Or
Cedar Bay	3	1956-1990	Cuivre ¹ et or
Certac	2	1976-1978	Or
Chesbar	Indéterminée	1970- 1971	Fer
Copper Cliff	3	1970-1974	Cuivre ¹ et or
Copper Rand (parc)	140	1959 à au moins 1992	Cuivre ¹ et or
Flordin	< 1	1940-1941 1988-1989	Or
Grandroy	7	1967-1969 1974-1975	Cuivre ¹ et or
Icon Sullivan	25	1967-1976	Cuivre ¹
Jaculet	13	1960-1971 1974-1977	Métaux usuels ¹
Joe Mann (parc)	37	1956-1975 1985-1999	Or

LISTE DES SITES MINIERES ABANDONNÉS EN DATE DU 31 MARS 2024

Site minier abandonné	Superficie en hectare	Période d'activité	Métal ou minéral extrait ¹ – minéraux critiques ² – minéraux stratégiques
Nord-du-Québec			
Joutel Copper	30	1967-1975	Cuivre ¹ et zinc ¹
Kokko Creek	2	1958-1977	Cuivre ¹
Lac Garon	1	1972-1975	Cuivre ¹ et zinc ¹
Lac Rose	2	1938-1939 1985-1987 2004	Or
Lemoine	7	1975-1983	Cuivre ¹ et zinc ¹
New Hosco	Indéterminée	1963- 1970	Cuivre ¹ et zinc ¹
Opémiska	170	1954-1991	Cuivre ¹ , or et argent
Phelps Dodge	< 1	1973- 1976	Zinc ¹
Principale	400	1955-2008	Cuivre ¹ , or et argent
Québec-Chibougamau	3	1963-1971	Cuivre ¹ et or
Radiore	Indéterminée	1979-1980 1984-1986	Cuivre ¹ et zinc ¹
Rollmac	< 1	1980-1984	Or
Sablère 33F13-003	Indéterminée	Indéterminée	Indéterminée
Sites d'exploration sur le territoire Eeyou Istchee - Baie-James (192 sites)	Indéterminée	Indéterminée	Non applicable
Outaouais			
Asselin	< 1	Indéterminée	Feldspath
Back (Lac Smith)	< 1	1924-1930 1937-1955	Feldspath
Bertrand	< 1	1936-1944	Feldspath
Lac Jake	< 1	1921-1929	Feldspath
Lac Renzy	8	1969-1972	Nickel ² et cuivre ¹
New Calumet	16	1943-1968	Zinc ¹ et plomb