

SUIVI des non-conformités au RADF, année de mise en œuvre 2019 (hiver 2019 et été 2020)

Traversées de cours d'eau

Lac-Saint-Jean

**Fréquence des cotes d'impact des dispositions évaluées dans le SUIVI PLANIFIÉ
SERVANT À CALCULER LA CONFORMITÉ ET L'ACCEPTABILITÉ**

UA	Traversées de cours d'eau Dispositions du RADF non conformes (Impact de 1 à 9)					Total dispositions vérifiées	Taux conformité ¹	Taux acceptabilité ²
	Aucun "0"	1	2 à 3	4 à 6	7 à 9			
023-71						0	#DIV/0!	#DIV/0!
024-71	1751	1	12	7	3	1774	98,70%	99,44%
025-71	2098	46	20	16	0	2180	96,24%	99,27%
027-51	970	17	4	15	4	1010	96,04%	98,12%
Total :	4819	64	36	38	7	4964	97,08%	99,09%

Taux conformité ¹ = Nombre de dispositions conformes avec aucun impact (0) / Nombre de dispositions vérifiées

Taux acceptabilité ² = Nombre de dispositions acceptables ayant pas ou peu d'impact (0 à 3) / Nombre de dispositions vérifiées

Fréquence des cotes d'impact des dispositions évaluées dans le SUIVI PLANIFIÉ (échantillonnage) et NON PLANIFIÉ (patrouille)

UA	Traversées de cours d'eau Dispositions RADF non conformes (Impact de 1 à 9)					Total dispositions vérifiées
	Aucun "0"	1	2 à 3	4 à 6	7 à 9	
023-51						0
024-51	1751	1	12	26	33	1823
025-51	2098	46	24	25	6	2199
027-51	974	17	4	18	5	1018
Total :	4823	64	40	69	44	5040

N.B. : Toutes les non-conformités avec des impacts de 4 et plus ont eu des demandes de corrections exigées aux BGAD sous la forme d'un avis officiel de non-conformité qui ont été intégrées au système de gestion environnementale (SGE) et à la certification.

Cotes de gravité

Description

1 à 3	Peu grave
4 à 6	Moyennement grave
7 à 9	Très grave