Ressources naturelles Québec

RAPPORT D'INSPECTION

Direction du bureau des hydrocarbures*

Date de l'inspection :	*Année*	*Mois*	*Jour*	**Heure d'arrivée :**	10h05
	2016	**05**	14	**Heure de départ :**	10h50

1. IDENTIFICATION

Nom du puits : Junex, St-Barnabé Nord No 1

No du puits : B-303	**Nom de la compagnie :** Junex Inc.
Lieu inspecté : Junex, St-Barnabé Nord No 1	**Lot(s) numéro(s) :** 2 939 552 **Municipalité :** Shawinigan

Coordonnées géographiques : *NAD 83 DD MIN SEC*

Valeurs au système GDH	**Latitude :** N46° 26' 08.7"	**Longitude :** W-72° 52' 54.6"
Valeurs GPS terrain *« Garmin 62sc »*	**Latitude :** N46° 26' 00.9"	**Longitude :** W-72° 52' 56.6"

Permis délivrés :		**Autorisations délivrées :**
Recherche ☒ **No** 2006RS185	**Forage** ☒ **No** 2000FB303	**Fermeture temporaire** ☐ **No**
Géophysique ☐ **No**	**Modification** ☐ **No**	**Fermeture définitve** ☒ **No** 2006AB303
	Complétion ☐ **No**	

Nom de l'inspecteur : Adrien Bouffard et Habib Ourari	**Accompagné de :**

Plaignant/plaignante : **Rencontre :** ☐ **Oui** ☐ **Non** ☒ **S/O**

Nom/Adresse : **Téléphone :** ( )

Personne(s) rencontrée(s) :

Nom :	**Fonction :**	**Téléphone :**
53-54	53-54	( )
Nom :	**Fonction :**	**Téléphone :** ( )
Nom :	**Fonction :**	**Téléphone :** ( )

But(s) de l'inspection :

- Valider la localisation du puits qu'on a dans GDH.
- Vérifier si le puits est étanche (art. 61 duRPGNRS).
- Valider le statut du puits.

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

À notre arrivée, nous prenons les coordonnées géographiques du puits avec un GPS et, elles sont différentes de celles que nous avons au système GDH.

La fermeture non définitive du puits B303 par Junex en mai 2000 s'est fait en placant un bouchon de ciment de 20 m au fond du puits. 53-54

Une tête de tubage est fixée sur le tubage de surface et un bouchon et vissé sur celle-ci. 53-54

53-54 nous avons pris des mesures avec le détecteur de gaz dans ce trou. Le détecteur indiquait 0% LIE.

Nous avons descendu une corde avec un poids à l'intérieur du puits, L'eau est à environ 22 m de la surface et le fond à 70 m.

Aucune contamination visible ni d'odeur d'hydrocarbure aux alentours du puits.

Des photos et points GPS sont pris.

3. CONCLUSION

Les coordonnées géographiques du puits sont différentes de celles que nous avons au système GDH.

Le puits n'est pas fermé conformément aux dispositions de l'article 61 du RPGNRS, mais il est inscrit au registre foncier et nous avons une copie de déclaration que le puits est fermé de façon non définitive. 23-24-53-54

23-24-53-54

Le statut du puits dans GDH est : Suspendu \ sec

4. RECOMMANDATIONS

Changer les coordonnées géographiques du puits dans GDH.

37

5. VERIFICATION

Rédigé par : 53-54

Adrien Bouffard _____ **Date :** 2016/05/24

Signature

Vérifié par :

53-54

Gaétan Demers _____ **Date :** 2016/05/25

Signature

Commentaires du vérificateur :

53-54-37

6. ANNEXES :

Fiches descriptives :	**nombre :** 03
	Liens : FICHE\FIC_2016_B303_A_COMPLET.pdf
Catalogue photos :	**nombre de photos :** 11
	Liens : CATALOGUE\CAT_2016_B303_A.pdf

Catalogue photo
CAT_2016_B303_A

Direction du Bureau des hydrocarbures

Sujet: Inspections de puits

Référence: Junex, St-Barnabé Nord No 1

Ressources naturelles Québec

Catalogue photo
CAT_2016_B303_A

53-54

53-54

Ressources naturelles Québec

Catalogue photo
CAT_2016_B303_A

53-54

Ressources naturelles Québec

Catalogue photo
CAT_2016_B303_A

Ressources naturelles Québec

Catalogue photo
CAT_2016_B303_A

53-54

Ressources naturelles Québec

Catalogue photo
CAT_2016_B303_A

Ressources naturelles Québec

Catalogue photo
CAT_2016_B303_A

Ressources naturelles Québec

Ressources naturelles Québec

Fiche Photo

FIC_2016_B303_A_001.PDF

IDENTIFICATION
IMG_2016_B303_A_007.JPG

RÉFÉRENCE
RAP_2016_B303_A.PDF

DÉTENTEUR DU PERMIS
Junex Inc.
SITE
Junex, St- Barnabé Nord No 1

53-54

DESCRIPTION
53-54

Appareil:

Camera Make	OLYMPUS IMAGING CORP.
Camera Model	TG-3
Last Modified Date/Time	**2016:05:10** 10:15:33
Original Date/Time	**2016:05:10** 10:15:33

Positionnement:

GPS Map Datum	WGS-84
GPS Latitude Reference	North latitude (N)
GPS Latitude	**46°** 26' 0.9" = 46.433577
GPS Longitude Reference	West longitude (W)
GPS Longitude	-**72°** 52' 56.6"=-72.882389

Powered by Google Maps

Google Maps

Ressources naturelles Québec

Fiche Photo

FIC_2016_B303_A_002.PDF

IDENTIFICATION	DÉTENTEUR DU PERMIS
IMG_2016_B303_A_009.JPG	Junex Inc.
RÉFÉRENCE	SITE
RAP_2016_B303_A.PDF	Junex, St- Barnabé Nord No 1

DESCRIPTION

Une tête de tubage est fixée au tubage de surface avec un trou fileté de 3.25 pouces.

Appareil:

Camera Make	OLYMPUS IMAGING CORP.
Camera Model	TG-3
Last Modified Date/Time	**2016:05:10** 10:17:23
Original Date/Time	**2016:05:10** 10:17:23

Positionnement:

GPS Map Datum	WGS-84
GPS Latitude Reference	North latitude (N)
GPS Latitude	**46°** 26' 0.9" = 46.433577
GPS Longitude Reference	West longitude (W)
GPS Longitude	**-72°** 52' 56.6"=-72.882389

Powered by Google Maps

Google Maps

Ressources naturelles Québec

Fiche Photo

FIC_2016_B303_A_003.PDF

IDENTIFICATION	DÉTENTEUR DU PERMIS
IMG_2016_B303_A_011.JPG	Junex Inc.
RÉFÉRENCE	SITE
RAP_2016_B303_A.PDF	Junex, St- Barnabé Nord No 1

DESCRIPTION

Le détecteur de gaz n'a pu détecter de gaz dans le puits B303.

Appareil:

Camera Make	OLYMPUS IMAGING CORP.
Camera Model	TG-3
Last Modified Date/Time	**2016:05:10** 10:19:25
Original Date/Time	**2016:05:10** 10:19:25

Positionnement:

GPS Map Datum	WGS-84
GPS Latitude Reference	North latitude (N)
GPS Latitude	**46°** 26' 0.9" = 46.433577
GPS Longitude Reference	West longitude (W)
GPS Longitude	**-72°** 52' 56.6"=-72.882389

Powered by Google Maps

Google Maps